

2024 TOGG T10X V2 RWD UZUN MENZİL

Elektrikli SUV • 218 HP • Gemlik Mavisi • Tek Motor 160 kW • 88.5 kWh Batarya


İLAN SİCİLİ GÜVEN SKORU

92/100

DÜŞÜK RİSK - GÜVENİLİR

1. İNTERAKTİF 3D ŞAŞİ VE GÖVDE EKSPERTİZ TARAMASI

Ekspertiz Renk Kodları: [Beyaz: Orijinal] • [Sarı: Lokal Boyalı] • [Kırmızı: Değişen / Sök-Tak] • [Mavi: Boyalı] • [Yeşil: Şasi/Podye Sağlam]



Plaka:	34 ILN 1905
Şasi No (VIN):	NMKAA8008RP019054
Model Yılı / Üretim:	2024 / Gemlik Fabrika
İlan Beyan KM:	34.850 KM
ISO 3779 Doğrulama:	GEÇERLİ (Check '8')
TRAMER Toplamı:	36.500 TL (2 Kayıt)
Pert / Ağır Hasar:	YOK
Batarya Sağlığı (SoH):	%96.4 (Mükemmel)

2. KİLOMETRE ZAMAN SERİSİ & MANİPÜLASYON DENETİMİ

Kayıt Tarihi	Kaynak / İstasyon	Okunan KM	Aylık Ortalama	Durum / Analiz
15.01.2025	Yetkili Servis (15k Bakımı)	15.120 KM	1.260 KM/Ay	Doğal Artış
12.09.2025	TÜVTÜRK / Periyodik Muayene	24.400 KM	1.160 KM/Ay	Doğal Artış
14.02.2026	Yetkili Servis (30k Bakımı)	29.800 KM	1.080 KM/Ay	Doğal Artış
17.09.2026	Güncel İlan Beyanı (Aktif)	34.850 KM	720 KM/Ay	TUTARLI & TEMİZ

3. TRAMER VE PİYASA ENDEKS FİYAT ANALİZİ

Kaza Tarihi / Türü	Hasar Nedeni & Parça	Tramer Tutarı	Piyasa Analiz Metriği	Değer / Durum
14.05.2025 (Kasko)	Sağ Ön Çamurluk ve Far Sürtme	24.500 TL	İlan Satış Fiyatı	1.625.000 TL
03.11.2025 (Dolu)	PDR Boyasız Göçük Düzeltme	12.000 TL	Piyasa Medyan Fiyatı	1.680.000 TL
TOPLAM TRAMER	2 Adet Kayıt (Pert: YOK)	36.500 TL	Fiyat Sapma Analizi	-%3.2 (Dengede)

4. KAPORTA VE MİKRON BOYA DETAYLI ÖLÇÜM TABLOSU

Parça Adı	Durum / İşlem	Mikron Boya	Parça Adı	Durum / İşlem	Mikron Boya
Ön Kaput	DEĞİŞEN / SÖK-TAK	110 - 125 µm	Tavan (Cam Dahil)	LOKAL BOYALI	165 - 180 µm
Sağ Ön Çamurluk	DEĞİŞEN	180 - 210 µm	Sol Ön Çamurluk	DEĞİŞEN	115 - 130 µm
Sağ Ön Kapı	DEĞİŞEN	115 - 125 µm	Sol Ön Kapı	DEĞİŞEN	120 - 130 µm
Sağ Arka Kapı	DEĞİŞEN	110 - 125 µm	Sol Arka Kapı	DEĞİŞEN	115 - 125 µm
Sağ Arka Çamurluk	DEĞİŞEN	120 - 135 µm	Sol Arka Çamurluk	DEĞİŞEN	110 - 130 µm
Ön Tampon Izgara	ORJİNAL	Plastik Aksam	Bagaj Kapağı	DEĞİŞEN	105 - 115 µm

5. ŞAŞİ, PODYE, DİREK VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ

Kritik Taşıyıcı Eleman	Ölçüm / Gözlem Durumu	Fabrika Bütünlüğü
Ön Panel, Podyeler ve Şaşı Kolları	Darbe, kesme, kaynak veya ezilme izi bulunmamaktadır.	ORJİNAL / HATASIZ
A-B-C Direkleri ve Marşpiyeller	Fabrika punta kaynakları eksiksiz, mikron toleransında.	ORJİNAL / HATASIZ
Arka Havuz Sacı ve Kule Bağlantıları	Arkadan darbe veya ekleme işlemi tespit edilmemiştir.	ORJİNAL / HATASIZ
SRS Hava Yastıkları (Airbag Modülleri)	Sürücü, Yolcu, Perde ve Diz airbag soket ve dirençleri orijinal.	AKTİF / PATLAMAMIŞ
Emniyet Kemerleri Ön Gergi Fişekleri	Direnç değerleri fabrika standartlarında, mekanizma faal.	MÜDAHALESİZ

6. ELEKTRİKLİ ARAÇ BATARYA SAĞLIĞI VE OBD-II DİYAGNOSTİK

Denetim Modülü	Ölçülen Değer / Durum	Referans Standart	Sonuç
Yüksek Voltaj Batarya Sağlığı (SoH)	%96.4 Sağlık Oranı	> %80 Garanti Eşiği	MÜKEMMEL
Hücreler Arası Voltaj Farkı (ΔV)	0.012 Volt (Çok Düşük)	< 0.030 Volt Tolerans	DENGELİ
Elektrik Motor İzolasyon Direnci	> 550 MOhm	> 100 MOhm	YALITIM TAM
Diyagnostik Arıza Kodları (DTC/OBD)	0 Adet Aktif Hata Kodu	CAN-Bus Sistem Taraması	0 HATA (TEMİZ)

7. UZMAN KANAATİ VE NİHAİ RAPOR ÖZETİ

GENEL DEĞERLENDİRME: İncelenen 2024 TOGG T10X V2 Uzun Menzil araca ait NMKAA8008RP019054 şaşı numarası ISO 3779 standardına tam uygundur. Aracın kilometre geçmişi yetkili servis ve muayene kayıtları ile doğrulanmış olup zaman serisinde herhangi bir geriye dönük düşürme saptanmamıştır. 3D taramada raporda belirtilen kaporta panellerindeki değişim/işlemler haricinde; aracın ana taşıyıcı şasisi, podyeleri, direkleri ve hava yastıkları orijinaldir. Batarya sağlık durumu (%96.4 SoH) mükemmel seviyededir. Araç 92/100 güven skoru ile tavsiye edilebilir kategoridedir.

ONAY VE DİJİTAL MÜHÜR: Bu dijital rapor İlanSicili Algoritmik Denetim Sistemi tarafından oluşturulmuştur. Rapor No: İS-2026-89412A